

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ»
СТ. ЕССЕНТУКСКОЙ

357351 Ставропольский край, Предгорный район,
ст.Ессентукская, Гагарина 52
тел (87961) 5-18-38, факс (87961) 5-06-83
ИНН 2618010005, КПП 261801001;
e-mail: Shkolalskusstw@yandex.ru

Государственному инспектору
Межрегионального энергетического
надзора Кавказского Управления
Ростехнадзора
Жолобову А.П.

От 19.02.2018 г. № 41

Уважаемый Александр Павлович!

Администрация МБУДО ДШИ ст.Ессентукской сообщает о принятых мерах по устранению нарушений, выявленных в результате плановой, выездной проверки, в соответствии с Распоряжением №7897-Р-ПЛ-А/1.7 от 25.12.2017 г. (акт проверки от 17.01.2018 г. №№7897-Р-ПЛ-А/1.7-14).

Приложение:

1. «Отчет по устранению нарушений в МБУДО ДШИ ст.Ессентукской, выявленных в результате плановой, выездной проверки, в соответствии с Распоряжением №7897-Р-ПЛ-А/1.7 от 25.12.2017 г. (акт проверки от 17.01.2018 г. №№7897-Р-ПЛ-А/1.7-14)».

Директор
МБУДО ДШИ ст.Ессентукской



Т.П.Швидунова

Исп. Богданов П.
Тел87961 5-18-38

Отзыв на представление по делу.

Гос. инспектор

Жолобов А.П.



ИНФОРМАЦИЯ

о выполнении предписания от 17.01.2018 г. г. №7897-Р-ПЛ-А/1.7-14 по устранению нарушений обязательных требований законодательных и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации в МБУДО ДШИ ст.Ессентукской, выявленных в результате плановой, выездной проверки, проведенной Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, Кавказским управлением Ростехнадзора России на основании распоряжения №7897-Р-ПЛ-А/1.7 от 25.12.2017 года

В результате проверки выполнения требований законодательных и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации выявлены следующие нарушения, которые были зафиксированы в акте проверки от 17.01.2018 г. №№7897-Р-ПЛ-А/1.7-14

№ п/п	Конкретное описание (суть) выявленного нарушения	Наименование нормативного, технического документа, номера пункта, статьи требования которого нарушены	Срок устранения нарушения	Принятые меры по устранению нарушения	Срок устранения по плану мероприятий
1.	Укомплектовать электроустановки защитными средствами, средствами пожаротушения	ПТЭП п.1.2.2 (Правила технической эксплуатации электроустановок Потребителей)	19.03.2018	Электроустановки укомплектованы защитными средствами и средствами пожаротушения.	18.01.2018 г.
2.	Закрывать крышкой соединительные ответвительные коробки	ПУ 2.1.26 (Правила Устройства Электроустановок)	19.03.2018	Закрываются крышками соединительные, ответвительные коробки 1-го этажа здания МБУДО ДШИ ст.Ессентукской	26.01.2018 г.

3.	Нанести надписи на лицевой стороне щитов и сборок сети освещения с указанием Наименования (щита, сборки), номера. С внутренней стороны выполнить однолинейную схему, надписи с указанием электроприемников	ПТЭЭП п.2.12.5 (Правила Технической Эксплуатации Электроустановок Потребителей)	19.03.2018	19.03.2018	Нанесены надписи на лицевой стороне щитов и сборок сети освещения с указанием Наименования (щита, сборки), номера. С внутренней стороны выполнены однолинейные схемы, надписи с указанием электроприемников	06.02.2018
4.	Нанести надписи на каждый коммутационный аппарат, указывающий назначение, номинальный ток аппарата, номинальный ток плавкой вставки	ПУЭ 3.1.7 (Правила Устройства Электроустановок)	19.03.2018	19.03.2018	Нанесены надписи на коммутационные аппараты, указывающие назначение, номинальный ток аппарата, номинальный ток плавкой вставки	06.02.2018
5.	Определить помещение для хранения ламп типа ДРЛ и другие содержащиеся ртуть.	ПТЭЭП п.2.12.12 (Правила Технической Эксплуатации Электроустановок Потребителей)	19.03.2018	19.03.2018	Определено помещение – подсобное помещение МБУДО ДШИ ст.Ессентукской - деревянный ящик для хранения ламп типа ДРЛ и ламп, содержащих ртуть)	06.02.2018
6.	Представить список (перечень) должностей и профессии электротехнического персонала, которым необходимо иметь соответствующую группу.	ПТЭЭП п.1.4.3 (Правила Технической Эксплуатации Электроустановок Потребителей)	19.03.2018	19.03.2018	Приказом по Учреждению определен список (перечень) должностей и профессий электротехнического персонала, которым необходимо иметь соответствующую группу.	09.02.2018

Директор
МБУДО ДШИ ст.Ессентукской

Г.П.Швицунова

